

**КОГОАУ «Кировский кадетский корпус»**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения
1	В учреждении КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII в нарушение п. 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (инструкция о мерах ПБ разработана на основе отмененного нормативно правового акта ППР в РФ №390 от 25.04.2012).
2	В учреждении КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение требований п. 17(1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020. (отсутствует).
3	Отдельно стоящий пост охраны расположенный на территории учреждения КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» не защищен системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 38 Приложения 3, п. 20 Приложение 5 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п.9.2 таблица 1 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень здания, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования".
4	На территории учреждения КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ( <b>вторых</b> ) ворот, установленные на подъезде к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, при этом не обеспечено ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) в нарушении п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.
5	На объекте защиты учебного корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в нарушение требований п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.

6	<p>Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании <b>учебного корпуса</b> КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом не представлена информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, и не проводятся ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке. СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет срока службы (эксплуатации) не заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией в нарушении ФЗ-123 ст. 83; ППР в РФ п.54; Гост Р59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» п.6.6.1, п.6.6.3, п.6.6.4. Гост Р59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» п. 6.7.1; п.6.7.3, п.6.7.4</p>
7	<p>В здании учебного корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного в нарушение требований п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.</p>
8	<p>Запоры (замки) в здании учебного корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» (на двери эвакуационного выхода из класса технологии не посредственно на улицу; из фойе 1 этажа ОБК на двух дверях и т. д., на дверях эвакуационных выходов 2 этажа коридора ОБК; на дверях в объеме лестничной клетки, на двери эвакуационного выхода (на против кабинета специалиста по охране труда) не посредственно на улицу; на дверях эвакуационных выходов из обеденного зала, из читального зала не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (имеют врезные замки и в случае их закрытия, без ключа не открываются) в нарушение требований п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.</p>
9	<p>В здании <b>учебного и спального корпуса</b> КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» не обеспечено надлежащее техническое обслуживание систем противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) а именно:</p> <p>1. В части содержания приборов (внутри световых извещателей «Выход» СОУЭ находится пыль и насекомые, в спальном корпусе (в спальном помещении №408 (4-й этаж) речевой настенный звуковой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии, в подвале спального корпуса приборы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в паутине). Внутри всех резервных резервных источниках питания наблюдается большое количество пыли, грязи, посторонних предметов (1 этаж здания, подвальный этаж здания). В подвальном этаже здания ( в помещении электрощитовой) у АКБ «Скат-1200 исп.5000» наблюдается интенсивная коррозия клемм АКБ в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ч. 1 ст. 6 п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.4.7, п. 6.4.8 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».</p>

2. В здании спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» при проведении проверки приборы системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СПС и СОУЭ) автоматически не переключаются на питание от резервных источников электроснабжения-аккумуляторные батареи. В источнике резервного питания «СКАТ-1200 исп. 5000» находится только одна аккумуляторная батарея (заявленной емкостью 40,0 А/ч.), вместо требуемого двух аккумуляторных батарей (заявленной емкостью 40,0 А/ч. каждая батарея), согласно технической документации завода изготовителя. В источнике резервного питания «РИП-12 исп.01» находится одна аккумуляторная батарея (заявленной емкостью 7,0 А/ч), вместо требуемой аккумуляторной батареи (заявленной емкостью 17,0 А/ч.). Кроме того данная аккумуляторная батарея подключена не согласно требований согласно технической документации завода изготовителя: разъемы для питания АКБ на «РИП-12 исп.01» установлены не штатного исполнения (фактически типа «вилка»). И соответственно данные разъемы не имеют плотного контакта с разъемами установленной АКБ в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 5.4 СП 6.13130.2021 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытания на работоспособность.

3. В здании спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» по результатам выборочных измерений уровня звуковых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлено, что уровень звуковых сигналов СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям в части помещений и коридоров здания: спальное помещение №208 (2-ой этаж), уровень звуковых сигналов СОУЭ составляет 62-65 дБА вместо требуемого 70дБА; центральные коридоры со второго по четвертый этажи здания уровень звуковых сигналов СОУЭ составляет 2-ой и 3-ий этажи: до 57-59 дБА; 4-ый этаж: до 50-52 дБА, согласно проектной документации «Государственный контракт №362» том №8.1 лист 13 пояснительной записки «Расчет уровня звукового давления и количества оповещателей» принято не менее 91 дБ., в нарушение требований в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 4.1 СПЗ.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

4. В здании **учебного** корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» при проведении проверки приборы системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СПС и СОУЭ) автоматически не переключаются на питание от резервных источников электроснабжения-аккумуляторные батареи. В источнике резервного питания «СКАТ-1200 исп. 5000» находится только одна аккумуляторная батарея (заявленной емкостью 40,0 А/ч.), вместо требуемого двух аккумуляторных батарей (заявленной емкостью 40,0 А/ч. каждая батарея), согласно технической документации завода изготовителя. В источнике резервного питания «РИП-12 исп.01» находится одна аккумуляторная батарея (заявленной емкостью 7,0 А/ч), вместо требуемой аккумуляторной батареи (заявленной емкостью 17,0 А/ч.).

5. В здании **учебного** корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» коммутационное оборудование, для автоматического отключения: тепловых вентиляционных завес, систем кондиционирования воздуха, лабораторных шкафов

	<p>в помещениях «Химия» отсутствует. Таким образом автоматическое отключение данных систем при переходе систем СПС и СОУЭ в режим «Пожар» - отсутствует (при переходе СПС и СОУЭ в режим «Пожар» системы автоматически не отключаются), в нарушение требований пункта 7.19 СП7.13130.2009 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности и п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.</p> <p>6. В здании общественно бытового корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус», в помещении электрощитовой расположенное в столовой, дымовые пожарные извещатели закрыты пластиковыми колпаками, в связи с чем в случае пожара своевременное срабатывание извещателя ограничено в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.</p>
10	<p>В здании спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» функционального назначения Ф1.1 питающие силовые кабеля источников резервного питания системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены кабелями типа «ВВГнг-LS, вместо требуемого огнестойкого кабеля не распространяющий горение и с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не содержащих галогенов (нг-FRHF) в нарушение требований пункта 2 ст. 82, ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п. 6.4, п. 6.5 СП 6.13130.2021 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности.; п. 4.8, п. 4.9 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 2(1), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.</p>
11	<p>В здании ОБК КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» часть пространства помещения «Актовый зал» не защищено СПС, а именно пространство между сценой и первым рядом зрителей: между первым занавесом сцены и между горизонтальной стойкой со световым оборудованием зала. Зона точечных дымовых пожарных извещателей ограничена занавесом сцены. Зона оставшаяся без контроля СПС составляет порядка 3-4 метров и на всю ширину актового зала в нарушение требований раздела 4.4. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.</p>
12	<p>Руководитель учреждения КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» не организовал проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше учебного корпуса с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89, ч. 1 ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 а), б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п.п. 5.5, 6.1.4, 7.3 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная» Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли» (подтверждающие сведения не представлены).</p>

13	На территории учреждения КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» расположены источники наружного противопожарного водоснабжения (ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3) у которых не предусмотрены площадки размерами 12X12 метров с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. К водоисточникам подъезд ограничен железобетонными бордюрами в нарушение ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 2(1), п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 10.1, п.10.2, п.10.3, п.10.4, п.10.10. СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности."
14	В наружных стенах здания <b>учебного корпуса</b> КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» (класса Ф4.1.) отделка теплоизоляции фасадных систем (ветрозащита) выполнена горючим материалом «Изоспан», документы подтверждающие характеристики по пожарной опасности отделочных материалов с применением материалов НГ не представлены в нарушение ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 2 (1), п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 2.3 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности."
15	В наружных стенах <b>здания корпуса ОБК</b> КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» отделка теплоизоляции фасадных систем (ветрозащита) выполнена горючим материалом «Изоспан», документы подтверждающие характеристики по пожарной опасности отделочных материалов (не относящиеся к группе горючих легковозгораемых материалов) не представлены в нарушение ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 2 (1), п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 2.3 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности."
16	В здании учебного корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» на металлической двери отделяющая теплый переход 1 этажа отсутствует шильда с указанием маркировки (серийного заводского номера и т.д.) подтверждающие документы (паспорт, акт выполненных работ) по установке противопожарной двери не представлены в нарушение требований п. 13, п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ст. 88 ч.1, ч.2 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
17	В здании учебного корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» на металлической двери склада не продовольственных товаров с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности В-3 отсутствует шильда с указанием маркировки (серийного заводского номера и т. д.), подтверждающие документы (паспорт, акт выполненных работ) по установке противопожарной двери не представлены в нарушение требований п. 13, п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ст. 88 ч.1, ч.2 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
18	В здании учебного корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» помещения складского и производственного назначения (помещение архива, склад хранения ламп, склад не продовольственных товаров, кладовая и электрощитовая 1 этаж) защищены переносными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)

	с рангами ниже требуемых 3А, 70В, Е (по факту указанные помещения защищены огнетушителями ОП-4 с рангами 2А, 55В, С, Е) в нарушение требований п. 60, п. 395, 397, Приложения №1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.
19	В здании учебного корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в помещении электрощитовой огнетушитель ОП-4 (порядковый №4) своевременно не перезаряжен и эксплуатируются с истекшим сроком перезарядки с декабря 2023 в нарушение требований п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1, таблица 1 СП9.13130.2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
20	В здании учебного корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» на 1 этаже помещения сан. узла эксплуатируется не по назначению (изменено функциональное назначение) фактически помещение используется под кабинет с рабочим местом и хранения инвентаря, моющих средств для нужд техслужащей, при этом помещение не защищено дымовыми пожарными извещателями пожарной сигнализации в нарушении требований п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 83 №123-ФЗ; п. 54 ППР в РФ; п.40 таблица 2 СП 486.1311500.2020; Приложения 3 п. 21, Приложения 5, п. 1, п.3, п.3, п.8 постановления Правительства РФ № 1464 от 01.09.2021.
21	Руководителем учреждения КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» или иным должностным лицом не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов в помещениях столовой от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, (при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год), подтверждающие акты не представлены в нарушение требований п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020
22	В здании учебного корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в читальном зале и в архиве книг видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы ограничено шторами. Также механизм открывания штор не исправен, тем самым препятствуют свободной эвакуации людей из помещений непосредственно на улицу в нарушение требований п. 27 а), п. 37, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020
	<b>КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» Спальный корпус</b>
23	На объекте защиты <b>спального</b> корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в нарушение требований п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.
24	Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании <b>спального корпуса</b> КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом не представлена информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, и (или) не проводятся ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке. СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет срока службы (эксплуатации) не

	заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией в нарушении ФЗ-123 ст. 83; ППР в РФ п.54; Гост Р59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» п.6.6.1, п.6.6.3, п.6.6.4. Гост Р59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» п. 6.7.1; п.6.7.3, п.6.7.4
25	В здании спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в центральных коридорах со 2-го по 4-ый этажи речевые оповещатели СПС и СОУЭ отсутствуют в нарушение требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 4.8 СПЗ.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
26	На всех этаж здания спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в лифтовых холлах устроены кладовые для хранения одежды в нарушение требований п. 16 в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020
27	В здании спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» с массовым и круглосуточным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил исправность электрического фонаря и наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного в нарушение требований п.6, п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.
28	Запоры (замки) в здании спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» (на дверях в объеме лестных клеток всех этажей) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (имеют врезные замки и в случае их закрытия, без ключа не открываются) в нарушение требований п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.
29	В здании спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в жилых помещениях приспособленных для временного пребывания людей, не разработаны и не вывешены локальные планы эвакуации на случай пожара в нарушение требований п. 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ч.ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1.1, 5.3.1, 9.1.1.3, 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».
30	В наружных стенах здания <b>спального корпуса</b> КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» (класса Ф1.1.) отделка теплоизоляции фасадных систем (ветрозащита) выполнена горючим материалом «Изоспан», документы подтверждающие характеристики по пожарной опасности отделочных материалов с применением материалов НГ не представлены в нарушение ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2 (1), п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 2.3 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности."

31	В здании спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» помещение производственного назначения (электрощитовая 1 этаж) обеспечено переносным первичным средством пожаротушения (огнетушителем) с рангами ниже требуемых 3А, 70В, Е (по факту указанное помещение защищено огнетушителем ОП-4 с рангами 2А, 55В, С, Е) в нарушение требований п. 60, п. 395, 397, Приложения №1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.
32	В здании спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» в помещении электрощитовой огнетушитель ОП-4 (порядковый №4) своевременно не перезаряжен и эксплуатируются с истекшим сроком перезарядки с декабря 2023 в нарушение требований п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1, таблица 1 СП9.13130.2009. «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».
33	В здании спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» функционального назначения Ф4.1 питающие силовые кабели источников резервного питания системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнены кабелями типа «ВВГнг-LS, вместо требуемого огнестойкого кабеля не распространяющий горение и с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не содержащих галогенов (нг-FRHF) в нарушение требований пункта 2 ст. 82, ст. 103 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п. 6.4, п. 6.5 СП 6.13130.2021 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности.»; п. 4.8, п. 4.9 ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 2(1), п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020. (Например в подвальном этаже здания помещение «Электрощитовая» на силовом питающем кабеле проложенному к «РИП-12 исп.01» имеется бирка на которой нанесена маркировка «ВВГнг-LS». Также аналогичные бирки с маркировками имеются в шкафе ВРУ расположенном в данном помещении).
34	Руководитель учреждения КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» не организовал проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше спального корпуса с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89, ч. 1 ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 17 а), б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020; п. 4.4.7 СП1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 5.5, 6.1.4, 7.3 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная» Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли».
35	На кровле здания спального корпуса КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» у надстройки высотой более 1 м. (вместе выхода на кровлю) отсутствует стационарная пожарная лестница П1 (для подъема на надстройку) и ограждение со стороны отвесной стены выполненные в соответствии с ГОСТ Р 53254 в нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, 7.2, 7.10, 7.12 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.1, Приложение Г ГОСТ Р 53254-2009 «Техника. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования.

	Методы испытания»; п. 2 (1), п. 17 а), Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020.
--	--